

サイクルショップ ピーナッツ

祖立(ロードバ	点検	価格(10%税込) ¥4,400	備考 完成車の状態でできる点検	作業内容 ホイール取付・ふれ確認、各ネジ増し締め、ヘッドガタツキ確認
祖立(ロードバ			完成車の状態でできる点検	ホイール取付・ふれ確認、各ネジ増し締め、ヘッドガタツキ確認
祖立 (ロードバ	W-+-			
祖立 (ロードバ		当店購入自転車無料	W-+1 \\\\-\	ブレーキ調整、変速調整(工具を使わない範囲)、他考察
且立 (ロードバ	洗車	¥3,300	洗車と注油を行います	詳しくはホームページサービスにて
(ロードバ	点検・洗車	¥5,500	洗車・注油をした後に点検まで行います	11° ハイヤキ・3 ひかん ナー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー
	フレームからの組み上げ(バラ完)	¥11,000	パーツ全てお買上の場合	パーツお持込の際はご相談下さい
	フレームからの組み上げ(コンポ購入) バラ完 全てお持込の場合	¥18,700	フレーム・ホイールお持込の場合	
/ - +)	ハフ元 宝(お持込の場合	¥44,000		
17	コールの六悔(コール膵1)	V22.000	11。 W:许洛·托·公西·拉·坦-仝·什·V E EOO · 拉·加	
	フレームの交換(フレーム購入) フレームの交換(フレームお持込)	¥22,000 ¥33,000	パーツ洗浄が必要な場合は¥5,500-追加 元の完成車が当店購入品の場合	
	フレームの交換(フレームお持込)	¥44,000	元の元成年が当占購入品の場合	
	プレームの交換(プレームの付込)	‡44 ,000	元の元成年かの特込の場合	
		¥22,000		
	コンポーネント交換(コンポお持込)	¥33,000	元の完成車が当店購入品の場合	
	コンポーネント交換(コンポお持込)	¥44,000	元の完成車がお持込の場合	
	コンボーヤン「文漢(コンボの時色)	+++,000	元の元成年がの持込の場合	
立		¥11,000	パーツ全てお買上の場合	
	フレームからの組み上げ(コンポ購入)	¥24,200	フレーム・ホイールお持込の場合	// >03/4/E-SEWING HERY I CO.
	バラ完 全てお持込の場合	¥55,000	77 A W. 17633000 2000	
ブレー		.55,550		
.)	フレームの交換(フレーム購入)	¥27,500	パーツ洗浄が必要な場合は¥5,500-追加	
	フレームの交換(フレームお持込)	¥38,500	元の完成車が当店購入品の場合	
	フレームの交換(フレームお持込)	¥55,000	元の完成車がお持込の場合	
		. 22,300		
	コンポーネント交換(コンポ購入)	¥27,500		
	コンポーネント交換(コンポお持込)	¥38,500	元の完成車が当店購入品の場合	
	コンポーネント交換(コンポお持込)	¥55,000	元の完成車がお持込の場合	
		,	36 136M 18 66337C 1 18 7	
-バー	セミオーバーホール(クロスバイク1)	¥16,500	クロスバイク向け消耗品交換メンテパック	詳しくはホームページサービスにて
	セミオーバーホール(クロスバイク2)	¥18,700	クロスバイク向け消耗品交換メンテパック	詳しくはホームページサービスに <u>て</u>
	セミオーバーホール(ロード)	¥20,900	ロードバイク向け消耗品交換メンテパック	<u>詳しくはホームページサービスにて</u>
	セミオーバーホール(ロード) ディスクブレーキ	¥23,100	ロードバイク向け消耗品交換メンテパック	詳しくはホームページサービスに <u>て</u>
L 11 \	フルオーバーホール(ロードバイク)	¥44,000	パーツやネジをバラシて分解洗浄再組付け	詳しくはホームページサービスにて
	フルオーバーホール(ロード) ディスクブレーキ	¥49,500	パーツやネジをバラシて分解洗浄再組付け	詳しくはホームページサービスにて
	タイヤ・チューブ交換(WO/HE)	¥1,430	部品代別	
	タイヤ交換(TL)	¥2,750		タイヤ・シーラント剤交換
	マクハル施工	¥2,200	上記タイヤ交換(TL)に追加	タイヤ脱脂・マクハル施工
	チューブレス(レディ)化	¥3,300		バルブ・リムテープ・タイヤ・シーラント剤取付
	タイヤ交換(TUテープ)	¥2,750	テープ除去が必要な場合 ¥ 2,200-追加	
	タイヤ交換(TUリムセメント)	¥3,850	リムセメント除去が必要な場合¥3,300-追加	
	ホイール振れ取り	1000~	タイヤ脱着が必要な場合は交換工賃が追加	
	ホイール組み	¥9,900	特殊リムの場合¥2200-追加	
	スポーク交換(1本)	¥2,750	スポーク代別	
	リム交換	¥9,900	同じリムへの交換(特殊リムの場合¥2200-追加)	
	Fハブオーバーホール(カップアンドコーン)	¥2,420		ハブの分解、洗浄、グリスアップ、調整
	Rハブオーバーホール(カップアンドコーン)	¥2,750		ハブ・フリーボディの分解、洗浄、グリスアップ、調整
	Fハブベアリング交換	¥2,750	ベアリング代別	ハブの分解、洗浄、ベアリング圧入交換、調整
	Rハブベアリング交換	¥3,300	ベアリング代別	ハブの分解、フリーボディ洗浄、ベアリング圧入交換、調整
	スプロケット交換	¥1,100	変速調整、チェーン交換が必要な場合は別途	ホイール脱着、スプロケット脱着
	フリーオーバーホール(MAVIC FTS-L)	¥1,870	スプロケット脱着の場合¥1,100-追加	FTS-Lフリーボディの分解・洗浄・専用オイルアップ
	フリーオーバーホール(DT SWISS)	¥1,870	スプロケット脱着の場合¥1,100-追加	スターラチェット・EXP・2ポールの分解、洗浄グリスアップ
	フリーオーバーホール(campy)	¥2,200	スプロケット脱着の場合¥1,100-追加	クリーニング・グリスアップ・場合によってベアリング交換
	ブレーキ本体交換	¥1,980	ワイヤー交換が必要な場合は別途	ブレーキキャリパー交換、調整
	ブレーキシュー交換・調整	¥1,320		ブレーキシュー交換、調整
	ブレーキワイヤー交換(アウター・インナー)	¥1,870	片方の料金・ワイヤー代別	ブレーキアウター、インナーケーブル交換、ブレーキ調整
	10.18-14. (11-1-)	W: 222	16. In the Pol	10 10-12-1-1-1-1-1
	パッド交換(片方)	¥1,320	パッド代別	パッド交換、センター出し
スクブレー キ	ブレーキ調整	¥1,100	///	キャリパー位置調整
	オイル交換(片方)	¥3,300	オイル代込	オイル交換、エア抜き、ブレーキ調整
	ライン交換外装(片方)	¥4,400	オイル・ブリーディング込、パーツ代別	オイルライン交換、エア抜き、ブレーキ調整

	□−タ−交換	¥1,100	ブレーキ調整が必要な場合は別途	ホイール脱着、ローター交換
	ローター文揆	¥1,100	プレー十調整が必要な場合は別述	パイール抗省、ローター交換
シフト	変速調整(片方)	1100~	工具を使った調整などが必要な場合は金額が上がります	
	ケーブル交換(アウター・インナー)	¥1,870	片方の料金・ワイヤー代別	ブレーキアウター、インナーケーブル交換、変速調整
	RDハンガー修正(変速調整無)	¥2,200	フレーム単体などの場合	ハンガー修正
	RDハンガー修正(変速調整有)	¥4,400	変速調整込	
	RDハンガー交換(変速調整無)	¥2,750	パーツ代別	ハンガー交換、初期修正
	RDハンガー交換(変速調整有)	¥4,950	パーツ代別	ハンガー交換、初期修正、変速調整
	FD交換	¥2,200	チェーン交換代別、変速調整込	FD交換、変速調整
	RD交換	¥2,200	チェーン交換代別、変速調整込	RD交換、変速調整
			プーリー外しの場合¥1,100-追加	
	RDプーリー交換	¥1,650		
電動シフ	変速調整(片方)	1100~	工具を使った調整などが必要な場合は金額が上がります	
\	エレクトリックケーブル交換	¥1,650	1ラインの作業・ケーブル代別	
	ファームウェアアップデート	¥550		パソコンにてファームウェア更新
	Di2診断	¥1,100		
	FD交換	¥2,200	チェーン交換代別、変速調整込	FD交換、変速調整
	RD交換	¥2,200	チェーン交換代別、変速調整込	RD交換、変速調整
空気	空気入れ貸出	¥100	英·米·仏	お客様にて入れていただきます。
	空気入れ依頼	¥300	1台あたり	店主が入れます
駆動系	チェーン交換	¥1,650	パーツ代別	
	BB交換	¥4,400	ネジ切り、圧入	BB脱着
	クランク交換	¥3,850	変速調整代別	クランク交換
	BB・クランク同時交換	¥7,150	変速調整代別	BB・クランク交換
	BBタッピング	¥3,300	タッピングのみの代金	
	BBフェイシング	¥4,400	フェイシングのみの代金	
	チェーンリング交換	¥2,200	クランク脱着代、変速調整別途	
11×.10 .	バーテープ交換	¥1,980	バーテープ代別	
ステム	ハンドル交換	¥3,850	ケーブル類そのままで	ハンドル脱着、バーテープ脱着、レバー脱着
	ステム交換(アヘッド)	¥2,200	ケーブル類そのままで	ハントかんだる、ハーナーノがは、レハーが相
	グリップ交換(左右)	¥1,650	グリップ代別	
	ハンドルバーカット(ハンドル単体)	¥1,650	ハンドル単体の場合	
	ハンドルバーカット(完成車の状態)	¥3,300	70170年件の場合	グリップ脱着、ハンドルカット、レバー類位置調整
	101700 351 (Julius + O-Polis)	+3,300		ブリンIIIが自くハントルカント、レハ XR区 巨両正
ペダル	ペダル交換(左右)	¥1,100	片方でも同価格	
	クリート交換(左右)	¥2,200	片方でも同価格、同位置への交換	
	ペダルOH(シマノ)	¥2,750	片側の価格	他メーカーはご相談ください
ヘッド・	ヘッド調整(アヘッド)	¥1,100	調整のみ	
フォーク	ヘッド調整(アヘッド、プレッシャーアンカー再固定)	¥2,750	プレッシャーアンカー再固定後、ヘッド調整	プレッシャーアンカー脱着・確認、ヘッド調整
	ヘッド調整(スレッド)	¥1,650		
	ヘッドパーツオーバーホール	¥2,750		ヘッド分解、ベアリング交換or分解グリスアップ、組みつけ
	ヘッドパーツ圧入交換(フレームの状態)	¥4,400		フォーク脱着、ヘッドパーツ取外し、圧入
	ヘッドパーツ圧入交換(完成車)	¥7,150		ホイール・フォーク脱着、ヘッドパーツ取外し、圧入、作業箇所確認
	下玉押し交換	¥2,200	フォークの状態で	
	コラムカット	¥2,200	フォークの状態で	
	コラムカット (完成車の状態)	¥2,750		
	サドル交換	¥1,650		
٢	シートピラー交換	¥1,650		
	シートポストカット	¥1,100	単体での作業	
	シートポストカット(完成車)	¥2,200	自転車からの脱着アリの場合	
キャリア	リアキャリア取付	¥3,300	TOPEAKタイプ	他メーカーは工賃追加の可能性有